




Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Marking for the handling at the shipment of goods

A Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0623		de: Hier oben Nicht verkehrt herum stapeln	Zeigt die korrekte aufrechte Position des Packstückes an. Das Packstück muss so transportiert, umgeschlagen und gelagert werden, dass die Pfeile jederzeit nach oben zeigen. Rollen, Klappen, starkes Kippen oder Kanten sowie andere Formen des Handlings müssen unterbleiben.
		en: Up here Do not stack upside down	Indicates the correct, upright position of the package. The package must then transported, handled and stored that the arrows always point upwards. Rolling, swinging, severe tipping or tumbling or other forms of handling must be avoided.
B Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0621		de: Zerbrechlich Mit Vorsicht behandeln	Der Inhalt des Packstücks ist zerbrechlich, und es muss deshalb mit Vorsicht gehandhabt werden.
		en: Fragile Handle with care	The contents of the package are fragile and must therefore be handled with care.
C Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0626		de: Vor Nässe schützen Fernhalten von Feuchtigkeit	Das Packstück muss in trockener Umgebung gehalten werden. Können besonders schwere oder sperrige Packstücke nicht entsprechend gelagert werden, oder stehen sie beim Transport an kritischen Stellen, sind die Packstücke sorgfältig abzuplanen.
		en: Keep dry Keep away from moisture	The package must be kept in a dry environment. Can be particularly heavy or bulky packages are not properly stored, or they are in transit at critical points are the packages carefully covered with tarpaulins.
D₁ Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0624		de: Vor Hitze schützen	Das Packstück muss vor Hitze geschützt werden.
		en: Keep away from heat	The package must be protected from heat.
D₂ Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Vor Kälte schützen	Das Packstück muss vor Kälte und Frost geschützt werden.
		en: Protect from cold and frost	The package must be protected from frost and cold.
D₃ Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0615		de: Schützen vor Hitze und radioaktiven Strahlen	Der Inhalt des Packstückes kann sich durch radioaktive Bestrahlung verschlechtern oder unbrauchbar werden.
		en: Protect from heat and radioactive sources	The contents of the package can be degraded or rendered useless as a result of radioactivity.
E Marking - Index - www.paro.de DIN EN ISO 7000 - No.: 0625		de: Hier anschlagen	Anschlagmittel müssen zum Heben des Packstückes wie angezeigt platziert werden.
		en: Sling here	Slings equipment must be applied as shown in order to lift the package.

Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Marking for the handling at the shipment of goods

Marking - Index - www.paro.de F₁ DIN EN ISO 7000 - No.: 0627		de: Schwerpunkt	Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.
		en: Center of gravity	Indicates the center of gravity of a package that is to be handled as a single unit.
Marking - Index - www.paro.de F₂ DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: russisches Schwerpunktsymbol	Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.
		en: Russian sign center of gravity	Indicates the center of gravity of a package that is to be handled as a single unit.
Marking - Index - www.paro.de F₃ DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: chinesisches Schwerpunktsymbol	Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.
		en: Chinese sign center of gravity	Indicates the center of gravity of a package that is to be handled as a single unit.
Marking - Index - www.paro.de G DIN EN ISO 7000 - No.: 2406		de: hier keine Gabelstapler ansetzen	Dieses Symbol ist nur an den Seiten anzubringen, an denen nicht mit dem Gabelstapler angehoben werden darf. Ein Fehlen auf anderen Seiten des Packstücks kommt einer Erlaubnis zum Benutzen von Gabelstaplern an diesen Seiten gleich.
		en: Do not use forklift truck here	This symbol should only be applied to the sides where the forklift truck cannot be used. Absence of the symbol on other sides of the package amounts to permission to use forklift trucks on these sides.
Marking - Index - www.paro.de H DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Hier nicht heben, nur zur Verzerrung und zur Sicherung	An diesem Punkt kann das Packstückstück gezurrt und gesichert werden. Der Pfeil muss auf die auf die Laschpunkte zeigen. Achtung: Hier darf nicht gehoben werden!
		en: Not lift here, only for lashing and securing	This point of the package is only for lashing and securing. Attention: Never lift here.
Marking - Index - www.paro.de I₁ DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Sperrschicht nicht beschädigen	Unter der äußeren Verpackung befindet sich eine (nahezu) wasserdampfdichte Sperrschicht, in die Trockenmittel zum Korrosionsschutz eingebracht sind. Diese Schutzwirkung wird hinfällig, wenn die Sperrschicht beschädigt wird.
		en: Do not destroy barrier	A barrier layer which is (virtually) impermeable to water vapor and contains desiccants for corrosion protection is located beneath the outer packaging. This protection will be ineffective if the barrier layer is damaged.
Marking - Index - www.paro.de I₂ DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Aufreißen hier	Dieses Symbol ist nur für den Empfänger bestimmt
		en: Tear open here	This symbol is intended only for the recipient.

Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern



Marking for the handling at the shipment of goods

Marking - Index - www.paro.de J DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Optimaler Druckpunkt An diesem Punkt kann das Packstück optimal horizontalen Druck aufnehmen und "gepallt" werden.
		en: Optimal Pressurepoint At this point the package optimally horizontal forces acting record and can be "bracing".
Marking - Index - www.paro.de K DIN EN ISO 7000 - No.: 2405		de: Nicht rollen Das Packstück darf nicht gerollt oder gekippt werden.
		en: Do not roll The package must not be rolled or tilt.
Marking - Index - www.paro.de L₁ DIN EN ISO 7000 - No.: 2403		de: Stapelbegrenzung Größte Anzahl identischer Packstücke, die gestapelt werden dürfen, wobei [n] für die Anzahl der zulässigen Packstücke steht.
		en: Stacking limitation Maximum number of identical packages that may be stacked, where [n] stands for the number of permitted packages.
Marking - Index - www.paro.de L₂ DIN EN ISO 7000 - No.: 0630		de: Begrenzung der Masse der Stapellast Zeigt die Begrenzung der Masse der Stapellast von Packstücken an.
		en: Stacking weight limitation Indicates the maximum stacking load for packages.
Marking - Index - www.paro.de L₃ DIN EN ISO 7000 - No.: 2402		de: Nicht stapeln Packstück nicht belasten Das Stapeln der Packstücke ist nicht erlaubt, und es sollte keine Last auf das Packstück platziert werden.
		en: Do not stack Do not load on top fr: Ne rien gerber sur ce colis Stacking of the packages is not permitted and no loads should be placed on the package.
Marking - Index - www.paro.de M₁ DIN EN ISO 7000 - No.: 0631		de: Klammern in Pfeilrichtung Die Klammern müssen an den angezeigten Seiten zum Handhaben des Packstückes angesetzt werden.
		en: Clamp here Clamps must be applied to the sides indicated to handle the package.
Marking - Index - www.paro.de M₂ DIN EN ISO 7000 - No.: 2404		de: Keine Klammern in Pfeilrichtung Das Packstück sollte an den angezeigten Seiten nicht mit Klammern gehandhabt werden.
		en: Do not clamp here No clamps may be applied to the sides indicated to handle the package.



Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Marking for the handling at the shipment of goods

Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Lagerung auf gesichertem Gelände	Packstücke dürfen nur auf gesichertem Gelände gelagert werden.
		en: Storage on secured terrain	Packages are only stored on secured terrain.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Lagerung in gesicherten Räumen unter Schutzdach	Packstücke dürfen nur in gesicherten Räumen unter einem Schutzdach gelagert werden.
		en: Storage in secured space under protection roof	Packages are only stored in secured space under protection roof.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Lagerung in gesicherten Räumen mit Plus-Temperatur	Packstücke dürfen nur in gesicherten Räumen mit Plus-Temperaturen gelagert werden.
		en: Storage in secured space under protection roof with plus temperature	Packages are only stored in secured space under protection roof with plus temperature.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: 0632		de: Zulässiger Temperaturbereich	Zeigt den Temperaturbereich an, in dem das Packstück aufbewahrt und gehandhabt werden muss.
		en: Permitted temperature range	Indicates the temperature range within which the package must be stored and handled.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: 0222		de: Kein Haken verwenden	Haken sind für die Handhabung des Packstückes verboten.
		en: Use no hooks	No hooks may be used when handling this package.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Hier keine Stechkarre ansetzen	Stechkarren dürfen an dieser Seite nicht zum Handhaben des Packstückes angesetzt werden.
		en: No hand truck here	Hand trucks must not be used on this side to handle the package.
Marking - Index - www.paro.de  DIN EN ISO 7000 - No.: ----		de: Hier Stechkarre ansetzen	Stechkarren dürfen an dieser Seite zum Handhaben des Packstückes angesetzt werden.
		en: Lift cart here	Hand trucks must used on this side to handle the package.



Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Marking for the handling at the shipment of goods

<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>S</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: Achtung - Kippgefahr Packstück sichern</p>	<p>Warnhinweis auf die Kippgefahr. Da zum Beispiel Schaltschränke und Schaltanlagen einen hohen Schwerpunkt und nur eine geringe Standfläche haben, sind sie besonders kippgefährdet. Diese Packstücke müssen vorsichtig bewegt und gesichert werden. Entsprechende Markierungen sind daher besonders wichtig.</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>T</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: geeignet für Luftfracht</p>	<p>Manipulationssichere Verpackung für die sichere Lieferkette in der Luftfracht.</p> <p>Wir sind reglementierter Beauftragter (Reg.B.) mit der Zulassungs-Nr. DE/RA/00150-01/0418.</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>V 1, 2</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: Verpackt durch ...</p>	<p>www.paro.de</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>W</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: Verarbeitetes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft</p>	<p>Verwendetes und verarbeitetes Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere Lieferanten erfüllen die Anforderungen an die "Chain of Custody" (Produktkette) von PEFC. (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)</p> <p>Alternativ: FSC-Controlled wood Standards FSC-STD-40-004/005</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>X 1, 2</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: ...</p>	<p>Wir gehören der Fachgruppe "Verpackung nach HPE-Standard" an. - Zulassungs-Nr./Betriebsnummer: 86 Als Fachgruppenmitglied und Fachverpacker sind wir qualifizierter und auditiertes Hersteller von Exportverpackungen.</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>Y 1, 2</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: IPPC-Markierung mit registrierter Betriebsnummer gemäß ISPM15</p>	<p>Die "Internationale Pflanzenschutz-Konvention" IPPC, eine Unterorganisation der FAO, hat den "Internationalen Standard für phytosanitäre Maßnahmen (ISPM) Nr. 15" für Holzverpackungen im internationalen Warenverkehr erlassen. Mit diesem Signum wird der Standard bestätigt.</p>
<p>Marking - Index - www.paro.de</p> <p>Z</p> <p>DIN EN ISO 7000 - No.: ----</p>		<p>de: Beispiel: For a better future Made in Germany</p>	<p>Optional: Sonder-Schablonen Es können zum Beispiel Ihr Kundenlogo, Projektlogo oder Empfängerlogo, sowie diverse andere Vektor-Schablonen erstellt werden.</p>
<p>Letzte Aktualisierung am 16.02.2017 S - Z Seite 5 von 6</p>	<p>Verantwortlich für den Inhalt: Dipl.-Ing. Manfred Robers Gebr. Robers GmbH - Robert-Bosch-Str. 8-12 46354 Südlohn - Germany - info@paro.de Copyright © Gebr. Robers, 2010-2017. Alle Rechte vorbehalten.</p>		 <p>Gebr. Robers www.paro.de</p>

Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Die Handhabungshinweise / Handhabungsmarkierungen tragen zu erhöhter Sorgfalt bei den Umschlagsarbeiten und Lagerung bei.

In diesem Dokument werden genormte und individuelle Vorlagen dargestellt. Die Markierungen müssen klar und präzise sein.

Sie sollte sich farblich deutlich vom Packstück abheben. Sie sollten in der Regel in schwarzer Farbe (RAL 9005) aufgetragen werden.

Marking for the handling at the shipment of goods

The handling notes / handling marks contribute to increased care during handling and storage.

This document presents standardized and individual templates. Markings must be clear and precise.

It should stand out clearly from the package. They should usually be applied in black color (RAL 9005).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der in diesem Dokument dargestellten Informationen. Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde.

DISCLAIMER OF LIABILITY

We assume no liability for the correctness, completeness, topicality or quality of the information presented in this document. We exclude any liability for any damage of material or immaterial nature caused by the use of the provided data or by the use of incorrect or incomplete information.